

(ബി) ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്നെന്നം അവയ്ക്ക് അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നം വ്യക്തമാക്കുമോ; ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ?

മുൻസർക്കാർഡിന്റെ കാലയളവിൽ വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രം ചങ്ങനാഡുരി മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരവും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി* ചേർക്കുന്ന തുടാതെ 60,48,806 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ചങ്ങനാഡുരി മുലക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻ കാര്യാലയ നിർമ്മാണം 25-11-2020-ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 66 കെ.വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ ചങ്ങനാഡുരിയിൽനിന്നും ചങ്ങനാഡുരി മുലക്കിക്കൽ സെക്ഷൻവേണ്ടി ഒരു 11 കെ.വി. ഫീഡർ ഒട്ട് ലെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും 30-7-2019-ന് പൂർത്തികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ചെലവഴിച്ച തുക 2,44,000. തുടാതെ 66 കെ.വി. സബ്രഹ്മണ്യൻ ചങ്ങനാഡുരി 110 കെ.വി. ആയി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ സാങ്കേതികാനുമതിയും ഭരണാനുമതിയും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും തുക: 15.8 കോടിരൂപ ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി* ചേർക്കുന്നു.

(സി) ചങ്ങനാഡുരി മണ്ഡലത്തിൽ സമൃദ്ധി വൈദ്യത്തീകരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കെ.എസ്.ഐ.ബി. ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയെന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?

ചങ്ങനാഡുരി മണ്ഡലത്തിൽ സമൃദ്ധി വൈദ്യത്തീകരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി* ചേർക്കുന്നു.

വൈദ്യത്തി ലൈനിൽ അടുക്കുപ്പണി

209 (1939) ശ്രീ. എ. റിജിൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യത്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വൈദ്യത്തി ലൈനിൽ അടുക്കുപ്പണി ചെയ്യുന്നോട് ലൈൻ ഓഫാക്കിയാലും ജനററ്റർ, ഇൻവർട്ടർ എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നബന്ധം ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ടോ?

വൈദ്യത്തി ലൈനിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിനുമന്ത്രം വൈദ്യത്തിബന്ധം വിചേദിച്ച്, ലൈൻകൾ എർത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചും മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യാൻ പദ്ധതിക്കുവെന്ന് കർശനനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (നുതന വർക്ക് സെസ്റ്റ്

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വൈബർസെസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

എർത്തിംഗ് റീതിയായ "ഇക്കി പൊട്ടുന്നഷ്ടൽ ബോണ്ട് എർത്തിംഗ്" നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതിക്കെലവിൽ പണിയെടുക്കുന്നോൾ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാനടപടികളുടെയിൽ സുരക്ഷാമാനവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സേറ്റി പോളിസി ആൻഡ് സേറ്റി ഫ്രാസിജിയർ (വിതരണ മേഖല) ഭാഗം 2.2.9 റെസ്പ് 12 ഗ്രതിപാദിക്കുന്നതുപോലെ, "ജോലി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകളിലെ ഏല്ലാ സർവീസ് വയറുകളും ലൈറ്റുകളും ശ്രദ്ധയോടെ അഴിച്ചുമാറ്റണം. സർവീസ് വയർ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതിനുമുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണസ്ഥമർ പ്രിമിസ്സിലെ മെയിൻ പ്രൈസീസാലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ", വൈദ്യുതി സർവീസ് വയർ വഴി ലൈറ്റുകളും വാലില്ല". ഈത് ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ കണ്ണസ്ഥമർ പ്രിമിസ്സിലെ ഇൻവെർട്ടറുകൾ, ജനററുകൾ, സോളാർപാനലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമുള്ള വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻകഴിയും. ഏതെങ്കിലും കണ്ണസ്ഥമർ പ്രിമിസ്സിൽ നിന്നും ശ്രിയ് സബ്സൈ ഓഫ് ചെയ്യും, വൈദ്യുതി ലൈറ്റുകളും പ്രവഹിച്ചാൽ, ഉടൻതന്നെ ആ പ്രിമിസ്സിലേയുള്ള സബ്സൈ വിചേദിക്കേണ്ടതാണ്. (കേരളാ ഇലക്ട്രോജി സബ്സൈ കോഡ്, റഹ്മേഷൻ 138 1(d)). നിലവിൽ ശ്രിയ് കണക്കും സോളാർ കണക്കുകൾ കെ.എസ്.ഐ.ബി. ദിമിറ്റിയിൻ്റെ അനംതിയോടു കൂടിയാണ് നൽകുന്നത്. 10 kw- റൂകളിൽ ഇലക്ട്രോജി ഇൻഡസ്ട്രിൽ അനംതിയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ 10 KVA-ക്കു താഴെയുള്ള ജനററുകൾ, സോളാർ ഇതര ഇൻവെർട്ടറുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഐ.ബി. ദിമിറ്റിയിൻ്റെയോ ഇലക്ട്രോജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിൽ അനംതി നിലവിൽ വാങ്ങുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന ജനററുകൾ, ഇൻവെർട്ടറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ശ്രിയ് സബ്സൈ ഓഫ് ചെയ്യാലും വൈദ്യുതി പ്രവഹം ഉണ്ടാവാം എന്നതു ഇന്ത്യ സാഹചര്യത്തിൽ "ഇക്കി പൊട്ടുന്നഷ്ടൽ ബോണ്ട് എർത്തിംഗ്" നടപ്പിലാക്കി പണിയെടുത്താൽ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.

(ബി) അപകട മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പറമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?

അപകടമരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് കെ.എസ്.ഐ.ബി.എൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറമ്പ് നടത്തുകയും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ണഡത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓവർഹൈയ് കണക്കുർ പൊട്ടുവിണാബോക്കന് അപകടം ഒഴിവാക്കാൻവേണ്ടി ഭാവിയിൽ ഏല്ലാ ലോ ടെൻഷൻ ലൈറ്റുകളും സർവീസ് കണക്കുകളും എൽ.ടി ഏൽയൽബെഞ്ച്യുൾ കേബിൾ (LT ABC) ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കാൻ കെ.എസ്.ഐ.ബി.എൽ, തീങ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപദേശത്താകളുടെ ഗ്രതിഷ്യാപനങ്ങളിലെ അപകടങ്ങൾ കറയ്ക്കാൻവേണ്ടി വൈദ്യുത സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള

പൊതുജന ബോധവാത്കരണത്തിനായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, മീറ്റർ റീഡർമാർ, കട്ടംബരുമുൾച്ച പ്രവർത്തകൾ മുഖ്യന നൽകുന്നതിനായുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. തുടർത്തെ സെൻസറീവായ പ്രദേശങ്ങളായ സ്കൂളുകൾ, ആഫ്രിപ്പറ്റികൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തടങ്ങിയവയുടെ സമീപത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളിലും തടർന്ന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും സ്കൂൾ, ഗാർഡിൻസ് മുതലായവ സ്ഥാപിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുപ്പം ലഭ്യമായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. 11 കെ.വി ലൈറ്റിലെ തകരാർ കണ്ട്ഹപിടിക്കുന്നതിനായി "Communicable Fault Pass Detector" എന്ന നൂതന സംവിധാനം വളരെ ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ റികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തകരാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വിവരം SMS ആയി അധികാരിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വഴി തകരാർ ഉണ്ടായ സ്ഥലം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന സംവിധാനമാണിത്. കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിമേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ പ്രവൃത്തിപ്പിച്ച 'ഇരുപ്പിളി കേരള മിഷൻഡീ' ഭാഗമായി വൈദ്യുതി വിതരണമേഖല ലോകോത്തരമാക്കുന്നതിന് 'ബൃത്തി 2021' എന്ന പേരിൽ സ്വീകരിച്ച വിതരണ ശൂംവല നവീകരണ പദ്ധതിക്ക് ഫ്രോം നൽകുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതി സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ആവശ്യമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പഴയതും ശേഷിക്കുന്നതുമായ ലൈറ്റ്‌കൾ മാറ്റി പുതിയ ലൈറ്റ്‌കൾ സ്ഥാപിക്കുക (റിക്സൈറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ), പുരയിടങ്ങൾക്ക് കുറക്കുന്നാഹോകുന്ന ലൈറ്റ്‌കൾ വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നവെങ്കിൽ അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, ജനസാന്നദ്ധ തുടിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ഹൃദാനിയ പ്രദേശങ്ങളിലും 'എരിയൽ ബന്ധാദ്ധ' കണക്കുർ (എബിസി) ഉപയോഗിക്കുക, ടാൻസ്ഫോറ്റ്‌കൾക്ക് സംരക്ഷണവേലി സ്ഥാപിക്കുക തടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ലൈറ്റിൽ പണിയെടുക്കുന്നോൾ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികളെക്കും സുരക്ഷാ മാനവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചുലമാണ് വൈദ്യുതിലെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്നോൾ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. വൈദ്യുത ലൈറ്റിൽ അറുകുറപ്പണി ചെയ്യുന്നോൾ, ജനറേറ്റർ, ഇൻവെർട്ടർ എന്നിവയിലെ സർക്കൂട്ട് തകരാർ കാരണം ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് മൂലം അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപകടങ്ങൾ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനേകിക്കുകയും അപകടങ്ങളും അവയുടെ കാരണങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും ആയത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കെ.എസ്.ഐ.എൽ-സം ഉടമസ്ഥനം നൽകുന്നു.